

WinProladderV2.39功能变更说明

新增FUN指令

F214. FLN(浮点取自然对数)

F215. FEXP(浮点取自然指数)

F216. FLOG(浮点取对数)

F217. FPOW(浮点取幂次)

F218. FASIN(浮点角度SIN)

F219. FACOS(浮点角度COS)

F220. FATAN(浮点角度TAN)

修改功能：修改以下之功能

1. 修改站号为1时可存贮至程序。
2. 状态页下32位之注解以低位组之注解显示。

错误更正：改正以下之错误

1. 修正另存至PLC时，专案残余之不正确温控设定寄存器值会覆盖之PLC之错误。
2. 修正单一FUN复制时，直接覆盖破坏图形之错误。
3. 修正退出万年历时，M1952仍为抑能之错误。
4. 修正在VISTA下，UDP无法正确连线之错误。
5. 修正简体版[I/O 组态]-[捕捉式输入点设定]无法正确设定之错误。