

WinProladderV2.41 功能变更说明

新增 FUN 指令

新增功能：新增以下之功能

- 1.新增联机网络设定,可用 domain-name 的方式输入。

修改功能：修改以下之功能

- 1.修改当联机至 PLC 且未开相对应项目时，执行 F147 表格指令检查及表格内容重建功能。
- 2.修改客户识别码检知功能。

错误更正：改正以下之错误

- 1.修正 FBs-MA 机型-软件高速计数器,无法输入 X4-X15 之错误。
- 2.修正英文版无法显示 NTC6 及 B2A1D/B2DA/B4AD 之错误。
- 3.修正垂直线接点 I/P/N 后,发生编译错误之错误。
- 4.修正通讯 BUFFER 长度与限制不符,导致某些情形下会通讯失败之错误。