

## WinProladderV2.44 功能变更说明

### 新增 FUN 指令

#### 新增功能：新增以下之功能

- 1.新增联机-自动检知-通讯端口编号。

#### 修改功能：修改以下之功能

- 1.修改显示线圈右端母线。
- 2.修改 F92&F93 参数可输入 HSC2& HSC3。

#### 错误更正：改正以下之错误

- 1.修正无法打印贴图及替换 F170~F175 参数之错误。
- 2.修正 STP 语法检查，在联机与离线下处理不同，导致下次联机不一致之错误。
- 3.修正上下 2 网络为 11 行及 22 行时，FUN 编辑判定多一系列之错误。
- 4.修正无法打印[交叉分析]之错误。