

## WinProLadderV2.40 功能变更说明

### 新增 FUN 指令

F34.MLC(多轴线性转换)

### 新增功能：新增以下之功能

- 1.新增 FBs-1LC 及 FBs-VOM 之模块选项。
- 2.新增[电源计算]功能键。

### 修改功能：修改以下之功能

- 1.修改当联机至 PLC 且未开相对应项目时，执行表格指令检查及表格内容重建功能。
- 2.修改进入 ROR 编辑前，检查表格编辑使用 ROR 状况及将表格内容填入 ROR 之选项。
- 3.修改确认表格编辑后，左边树状显示维持原状。
- 4.修改组件批注及接点使用信息时，记录上次光标位置。
- 5.修改离线时可显示监视内容值。
- 6.修改 ROM-PACK 烧录需输入 PLC ID 之功能确认。

### 错误更正：改正以下之错误

- 1.修正因出厂序号致使通讯出现 Reject Access 之错误。